



## **Recomendaciones de curado con CERA 8M**

Una vez colocado el piso, empastinado y seco lijar suavemente la superficie (recomendamos lija 150 al agua). Luego sacar los fluidos del proceso con agua o trapo húmedo. Una vez seco, aplicar la cera 8m sin diluir y con pasacera. Es importante que no abunde de producto, la intención es pasar varias capas finas para lograr la terminación deseada. Luego dejar secar 2/3hs y volver a pasar el producto, esta vez en sentido contrario a la mano anterior para no generar vetas (horizontal/vertical).

Repetir este proceso de 5 a 6 veces hasta obtener una terminación pareja.

Luego para la limpieza diaria se puede utilizar cualquier producto comercial, en el caso de usar lavandina diluir 1 en 10 de agua.